

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司									
	法定代表人	黎明红		职务	董事长		技术负责人	吕祥涛	职务	总工程师	
				职称	教授级高级工程师				职称	教授级高级工程师	
	地址	吉林省长春市人民大街4368号							邮编	130021	
	电话	0431-85798385		传真	0431-85643157			E-mail	renyufeng@nepdi.net		
	单位属性	企业单位	所属行政区	吉林	统一社会信用代码或组织机构代码		91220000123938680X				
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	延续			
现有资质等级		甲级	证号	222018120451		证书有效期至		2021年02月28日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称	8	9	7	4	14	7	2	5	56	—
	中级职称	1			2				1	4	—
	初级										—
	小计	9	9	7	6	14	7	2	6	60	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	10		质量检查设备		台/套			
	监测测试仪器		台/套	36		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	1721		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	41		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	29		设计软件		台/套			
	工作车船		台/辆	3		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	通辽霍林河坑口发电有限责任公司扩建灰场稳定性论证	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	2018年03月	按照业主的委托协议，本项工作内容主要为与灰场稳定性论证工作相关的勘查、评价工作。	54	陈剑平	有	0	5200	中型
2	华润富锦东堤风电场35kV集电线路ab塔不均匀沉降勘查	华润新能源（富锦）风能有限公司	2020年05月	现场勘查工作采用实地勘察、测量、钻探、室内土工试验等多种勘查手段，在外业勘查取得资料基础上，对基础沉降产生的原因进行了分析与论证，并提出处理建议。	35	刘同华	有	0	2200	中型
3	华润电力五间房电厂2×660MW超超临界燃煤发电机组工程500kV屋外配电装置基础倾斜勘察	华润电力内蒙古五间房电厂	2019年05月	通过实地勘察、轻型动力触探、钻探以及室内岩土试验等多种手段，分析了升压站设备基础倾斜的原因，分析了办公楼地面沉降的原因，最终提出处理建议。	37	龙健	有	0	3300	中型
4	锡盟±800千伏换流站工程基础沉降专项勘察	国网内蒙古东部电力有限公司	2019年03月	实地勘察、坑探以及室内岩土试验等、冻胀量及冻胀率试验等，分析了冻胀机理，并对较大变形的构架提出处理建议。	38	刘同华	有	0	3400	中型
5	陕北风电基地750kV集中送出工程塔位灾害隐患勘察	国网陕西省电力公司经济技术研究院	2019年09月	现场勘察、调查、测量等手段，对周边地质灾害隐患点进行排查，勘察了地质灾害隐患点的特征，对地质灾害隐患点提出处理建议。	36	龙健	有	0	4500	中型
6	国网蒙东检修公司锡林浩特输电分中心±800kV锡泰线通道及基础防风固沙治理	国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司	2020年09月	通过现场勘察，线路防护等级分区、沙地类型分区、气候分区、现状危险性分区，针对于现状及未来可能发生的问题，采取物理、化学、植物综合措施的分级防护及治理方案，达到分级防护及治理的目的，完成治理。	39	王峰	有	0	2100	中型
7	国网蒙东检修公司锡林浩特输电分中心1000kV胜锡Ⅰ、Ⅱ线通道及基础防风固沙治理	国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司	2020年09月	通过现场勘察，线路防护等级分区、沙地类型分区、气候分区、现状危险性分区，针对于现状及未来可能发生的问题，采取物理、化学、植物综合措施的分级防护及治理方案，达到分级防护及治理的目的，完成治理。	37	王峰	有	0	3200	中型