

内蒙古矿业开发有限责任公司地质灾害资质申报信息一览表

|        |        |                       |       |                     |                 |         |                    |        |                   |        |       |
|--------|--------|-----------------------|-------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------|
| 单位基本情况 | 单位名称   | 内蒙古矿业开发有限责任公司         |       |                     |                 |         |                    |        |                   |        |       |
|        | 法定代表人  | 史晓                    |       | 职务                  | 总经理             |         | 技术负责人              | 陶继雄    | 职务                | 技术负责人  |       |
|        |        |                       |       | 职称                  | 其他              |         |                    |        | 职称                | 高级工程师  |       |
|        | 地址     | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路40号 |       |                     |                 |         |                    |        | 邮编                | 010000 |       |
|        | 电话     | 0471-2501736          |       | 传真                  | /               |         |                    | E-mail | 2554414412@qq.com |        |       |
|        | 单位属性   | 事业单位                  | 所属行政区 | 内蒙古                 | 统一社会信用代码或组织机构代码 |         | 91150100114113185P |        |                   |        |       |
|        | 申请资质类别 |                       | 勘查    | 申请等级                | 甲级              |         | 申请性质               | 新设     |                   |        |       |
| 现有资质等级 |        |                       | 证号    | 内国土资地灾勘资第(2008003)号 |                 | 证书有效期至  |                    |        |                   |        |       |
| 单位人员情况 |        | 工程地质                  | 水文地质  | 环境地质                | 岩土工程            | 结构设计    | 工程测量               | 工程预算   | 其他相关              | 合计     | 非技术人员 |
|        | 高级职称   | 6                     | 2     | 2                   | 3               | 2       | 2                  |        | 1                 | 18     | —     |
|        | 中级职称   | 13                    | 1     | 2                   | 6               | 2       | 1                  | 1      | 6                 | 32     | —     |
|        | 初级     |                       |       |                     |                 |         |                    |        | 5                 | 5      | —     |
|        | 小计     | 19                    | 3     | 4                   | 9               | 4       | 3                  | 1      | 12                | 55     |       |
| 设备仪器情况 | 类别     |                       | 单位    | 数量                  |                 | 类别      |                    | 单位     | 数量                |        |       |
|        | 野外调查设备 |                       | 台/套   | 57                  |                 | 质量检查设备  |                    | 台/套    | 38                |        |       |
|        | 监测测试仪器 |                       | 台/套   | 12                  |                 | 混凝土搅拌设备 |                    | 台/套    |                   |        |       |
|        | 计算机及制图 |                       | 台/套   | 5                   |                 | 钢筋制作设备  |                    | 台/套    | 2                 |        |       |
|        | 测量定位设备 |                       | 台/套   | 30                  |                 | 吊装设备    |                    | 台/套    |                   |        |       |
|        | 物探钻探设备 |                       | 台/套   | 4                   |                 | 设计软件    |                    | 台/套    | 2                 |        |       |
|        | 工作车船   |                       | 台/辆   | 1                   |                 | 其他      |                    | 台/套    |                   |        |       |

备注：单位申报业绩见附页

| 序号 | 项目名称                                     | 业主单位                | 完成时间<br>(年月) | 工作内容  | 合同额<br>(万元) | 验收(评审)<br>专家组长 | 业务<br>手册 | 保护人员<br>(人) | 保护财产<br>(万元) | 项目<br>规模 |
|----|--|---------------------|--------------|---|-------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|
| 1  | 内蒙古自治区额济纳旗交叉沟东矿区金银铅多金属矿矿山地质环境治理方案        | 鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司   | 2018年04月     | 编制内蒙古自治区额济纳旗交叉沟东矿区金银铅多金属矿矿山地质环境治理方案         | 10          | 潘存峰            | 无        | 0           | 0            | 中型       |
| 2  | 鄂温克族自治旗大雁镇山临时取料场矿山地质环境治理勘查设计方案           | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | 2018年08月     | 编制:鄂温克族自治旗大雁镇山临时取料场矿山地质环境治理勘查设计方案           | 20          | 陈为毅            | 无        | 0           | 0            | 中型       |
| 3  | 鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司贾家渠煤矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案 | 鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司     | 2018年03月     | 编制:鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司贾家渠煤矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案 | 21          | 曹志忠            | 无        | 0           | 0            | 中型       |
| 4  | 克尔伦萤石矿矿山地质环境闭坑治理方案                       | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | 2018年12月     | 编制:克尔伦萤石矿矿山地质环境闭坑治理方案                       | 19          | 刘文国            | 无        | 0           | 0            | 中型       |
| 5  | 露天煤矿(1000万吨)矿山地质环境分期治理方案                 | 神华包头能源有限公司李家壕煤矿     | 2018年05月     | 编写:山地质环境分期治理方案                              | 29          | 刘文国            | 无        | 0           | 0            | 中型       |
| 6  | 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司德隆铅锌矿矿山地质环境治理方案            | 鄂尔多斯中北煤化工有限公司       | 2018年11月     | 编写:鄂尔多斯市中北煤化工有限公司德隆铅锌矿矿山地质环境治理方案            | 16          | 刘文国            | 无        | 0           | 0            | 中型       |